

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации  
Слободского района по вопросам  
жизнеобеспечения

  
А.С. Ашихмин  
(наименование коллегиального органа  
исполнительной власти по координации  
деятельности в сфере формирования  
доступной среды жизнедеятельности для  
инвалидов и других маломобильных групп  
населения на территории муниципального  
образования / органа исполнительной власти  
Кировской области)

« 05 » июня 20 14 г.

ПАСПОРТ а 42

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 пгт ши Слободского района

1.2. Адрес объекта 613111, Кировская область, Слободской район, пгт ши, улица Мира, дом 2а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1189,3 кв.м.

в здания                      этажей (или на                      этаже),                      кв.м.  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4450 кв. метров.

1.4. Год постройки здания 1980 \_\_\_\_\_,

последнего капитального ремонта                      - \_\_\_\_\_.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г,  
капитального                      не установлен \_\_\_\_\_

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название, организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 поселка городского типа Вахруши Слободского района, краткое – МКДОУ детский сад № 6 пгт Вахруши

2.2. Юридический адрес организации (учреждения) 613111, Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, улица Мира, дом 2а

№ паспорта доступности ОСИ №42

№ в РЕЕСТРЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения Слободской муниципальной район Кировской области № 42

(решение комиссии от 05.06.2017 № 4)

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

2.6. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Слободского района

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 613150, Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 86

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

3.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательной программы дошкольного образования.

3.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети.

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130.

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да \_\_\_\_\_.

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
нет.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_-\_\_\_\_\_ метров.

4.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_5-10\_\_\_\_\_ минут.

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,  
нет) нет.

4.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой  
сигнализацией, таймером, не регулируемые.

4.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,  
тактильная, визуальная, нет.

4.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма  
обслуживания.\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
1	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	С нарушениями зрения	ДУ
4	С нарушениями слуха	ДУ
5	С нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и  
помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на  
объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)

\*\* Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект условно доступен для всех МГН.

## 5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Капитальный ремонт

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*\*\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения федеральной программы «Доступная среда» (указывается наименование документа: программы, плана).

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДПВ, доступны все основные структурно-функциональные зоны.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_.

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с учредителем, с надзорными органами и технической экспертизой.

## 6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МКДОУ детского сада  
№ 6 пгт Вахруши Слободского р-на

\_\_\_\_\_  
Н.А. Лучинина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района

1.2. Адрес объекта 613111, Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, улица Мира, дом 2а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1189,3 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 поселка городского типа Вахруши Слободского района, краткое – МКДОУ детский сад № 6 пгт Вахруши

Юридический адрес организации (учреждения) 613111, Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, улица Мира, дом 2а

1.6. 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образованием администрации Слободского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 613150, Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 86

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_ м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_)

### **3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации  
Слободского района по вопросам  
жизнеобеспечения

\_\_\_\_\_ А.С. Ашихмин

(наименование коллегиального органа  
исполнительной власти по координации  
деятельности в сфере формирования  
доступной среды жизнедеятельности для  
инвалидов и других маломобильных групп  
населения на территории муниципального  
образования / органа исполнительной власти  
Кировской области)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № \_\_\_\_\_

Слободской район  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района

1.2. Адрес объекта 613111, Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, улица Мира, дом 2а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1189,3 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4450 кв.м

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017,  
капитального \_\_\_\_\_ не установлен \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 поселка городского типа Вахруши Слободского района, краткое – МКДОУ детский сад № 6 пгт Вахруши

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 613111, Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, улица Мира, дом 2а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_ - \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 5-10 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	12,27,36,40,44	3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	11,12,17,23,25,26,28,29,30	4,5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	1,2,4,8,16,18,19,20,21,	7,8,9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	2,3,9,10,24	9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект условно доступен для всех МГН.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения федеральной программы «Доступная среда» (указывается наименование документа: программы, плана).

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ, доступны все основные структурно-функциональные зоны. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по паспортизации объектов социальной структуры, расположенных на территории Слободского района

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) да

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да

4.4.6. другое нет\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---



---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации да <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

### Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.

Комиссия по паспортизации объектов социальной инфраструктуры  
расположенных на территории Слободского района:

Заместитель главы администрации  
Слободского района по профилактике  
правонарушений и социальным вопросам,  
начальник управления социального развития,  
заместитель председателя комиссии

С.В. Зязин \_\_\_\_\_

Главный специалист по социальным вопросам  
УСР администрации Слободского района,  
секретарь комиссии

Т.А. Дубицкая \_\_\_\_\_

Начальник КОГКУ «Управление  
социальной защиты населения  
в Слободском районе

Т.Ю. Бушкова \_\_\_\_\_

Председатель ОО «Слободское  
районное общество инвалидов»

Н.Н. Верстакова \_\_\_\_\_

Начальник управления образования  
администрации Слободского района

Е.В. Гусева \_\_\_\_\_

Начальник управления муниципальным  
имуществом и земельными ресурсами

В.Н. Зыков \_\_\_\_\_

Заместитель начальника управления  
социального развития, начальник отдела  
культуры, физкультуры, спорта и  
молодежных программ

О.А. Иванова \_\_\_\_\_

Заведующая отделом по организационным

и правовым вопросам МСУ  
аппарата районной Думы

О.П. Касьянова \_\_\_\_\_

Председатель Слободской местной  
первичной организации ВОС

М.А. Лукина \_\_\_\_\_

Начальник управления муниципального  
хозяйства администрации Слободского района

А.Н. Родин \_\_\_\_\_

Ведущий специалист отдела по вопросам  
жизнеобеспечения и гражданской защите  
администрации Слободского района

А.А. Ситников \_\_\_\_\_

Начальник отдела градостроительства и  
землеустройства администрации  
Слободского района

А.С.Фалалеев \_\_\_\_\_

Представители организации,  
расположенной на объекте  
Заведующий МКДОУ детский сад № 6 пгт Вахруши

Н.А. Лучинина \_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района улица  
Мира, дом 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию	Работы в порядке текущего ремонта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Замечаний нет	ЛК, О, С, Г, У	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	20, 25	3	Отсутствие поручней	К, О, С, У	Установить на лестницах нескользящее покрытие, ширина проступи – 30 см, высота – 15 см. установка поручней, заменить покрытие, нанести контрастную маркировку ступеней, сопровождение инвалида-колясочника	Работы в порядке текущего ремонта, ТСП
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	К, О, С	Установка пандуса на главном входе в здание	Рек, ОРГ
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Нет автостоянки и парковки	К,О	Оборудование площадки и обозначение ограничительной решеткой	Работы в порядке текущего ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие поручней, пандуса, автостоянки и парковки	К,О,С,Г,У	-	Работы в порядке текущего ремонта, ТСП

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

	ОСИ)			обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(С,Г,У)	План территории	1,2	Работы в порядке текущего ремонта

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как ДЧ-И, а также условная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.**

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района улица

Мира, дом 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	-	10	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует	К,О,С	Установка пандуса на главном входе в здание	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	Отсутствует контрастная полоса перед дверью	К,О,С	Нанесение контрастной полосы перед дверью, установка информационного табло об ОСИ со стороны ручки на высоте 1,4-1,75м с дублированием рельефными знаками	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	9	3	Отсутствуют фиксаторы	К,О	Установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	44, 45	4	нет	К,О,С	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Отсутствует контрастная полоса перед дверью Отсутствуют фиксаторы	К,О,С	Нанесение контрастной полосы перед дверью, установка информационного табло об ОСИ со стороны ручки на высоте 1,4-1,75м с дублированием рельефными знаками	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(Г,У)	27	3,4	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как ДЧ-И, а также условная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

—

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района улица

Мира, дом 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	25,39,28,29,30	4	Ликвидация порогов, отсутствие поручней, отсутствие информации на путях движения	К,О,С	Установить информационные таблички о препятствиях, установка поручней, ликвидация порогов	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	20,25	6	Нет пандуса, не соответствует ширина марша, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступеньки марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил	К,О,С	Установить пандус, увеличить ширину марша, нанести контрастные цветовые полосы на первой и последней ступеньки марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил	Реконструкция, ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Нет пандуса, не соответствует ширина марша,	К,О,С	Установить невозможно, только при реконструкции здания, установить поручни	Техническое решение невозможно, организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	К,О	Установить невозможно, только при реконструкции здания, установить поручни	Техническое решение невозможно, организация альтернативной формы обслуживания

3.5	Дверь	есть	-	3		К,О,С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11,12,17,23,25,26,28,29,30	5	Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности, не соответствует ширина марша	К,О,С	Установка визуального и акустического оповещения при возникновении опасности, не соответствует ширина марша	ТР, Организационные решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проёмами	К,О,С,Г	установить предупредительные информацию о препятствиях, тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проёмами	ТР

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(Г,У)	11,12,17,23,25,26,28,29,30	5	технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: \_\_\_ : \_\_\_ состояние доступности объекта оценено как ДЧ-И, а также условная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района

улица Мира, дом 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1,2,4,8,16,18,19,20,21,	7,8,9	пороги в дверных проёмах, отсутствие контрастной рельефной поверхности	К,О,С,Г	убрать пороги, организовать преодоление барьеров, установить информационные таблички	индивидуальное решение с ТСП, ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	нет	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	нет	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	нет	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений, пороги в дверных проемах	С,К,О	установить информирующие обозначения помещений, пороги в дверных проемах	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания	ДЧ-И (К,О,Г,У)	33,38,39,48,49,52,53	9,10	индивидуальные решения с ТСП,

ИНВАЛИДОВ				ТР
-----------	--	--	--	----

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_состояние доступности объекта оценено как ДЧ-И, а также условная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района  
улица Мира, дом 2а  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	2,16	9	имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение, отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для одежды, костылей. отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом, отсутствует контрастная и тактильная информация направляющая к унитазу.	К,О,С,Г	установить поручни и опоры, устранить пороги при входе в туалеты, установить крючки для одежды, костылей и т.п., оборудовать кнопкой вызова, установка направляющей тактильной плитки (на полу)	Рек. ТСП Орг
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют специальные обозначения	К,О,С,Г	установить специальные обозначения	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУЧ-И(Г,У,С)	2,3,9,10,24	9	ТР рек.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_ состояние доступности объекта оценено как ДЧ-И, а также условная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района  
улица Мира, дом 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют специальные обозначения, электронные табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	К,О,С,Г	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	Текущий ремонт ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют акустическая система оповещения об опасности	К,О,С,Г	установка звуковых ориентиров	ТСР Орг
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	установить тактильные указатели направления движения, установка тактильных схем и пиктограмм	ТСР Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ВНД	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Текущий ремонт ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	индивидуальные решения с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_состояние доступности объекта оценено как ДЧ-И, а также условная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

